PS42

Датчики давления




Описание

- Компактные размеры.
- Различные варианты монтажа позволяют использовать датчики во множестве различных применений.
- Трёхцветный дисплей для отображения настроек и актуальных значений давления.
- Благодаря универсальным выходам PNP/NPN нет необходимости держать множество различных датчиков на складе.
- Аналоговые выходы по току и по напряжению, а также подключение RS485 обеспечивают гибкость электрического подключения.

Технические характеристики

| Модель | | PS42P (избыточное давление) | PS42C (комбинированное давление) | |
|---|------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Диапазон рабочего давления | | -0,1 1,0 МПа | -100 100 кПа | |
| Расширенный диапазон аналогового выхода | | 1,5 МПа | 500 кПа | |
| Рабочая среда | | Сжатый воздух, инертные газы | | |
| Диапазон рабочего напряжения | | 12 24 В пост. тока ±5% | | |
| Максимальное потребление тока | | 27 мА для 24 В / 51 мА для 12 В | | |
| Потребляемый ток для выходов NPN/PNP | | макс. 80 мА при 24 В DC | | |
| Повторяемость | для дискретных выходов | ±0,2% шкалы | ±0,5% шкалы | |
| Время переключения (настраиваемый параметр) | | 2,5 мс; 5 мс; 10 мс; 25 мс; 50 мс; 100 мс; 250 мс; 500 мс; 1000 мс; 5000мс | | |
| Аналоговый | EO HOERGWOUMO | 0,6 5 B | 1 5 B | |
| | по напряжению | Линейность: ±0,2% шкалы; Выходное сопротивление: 1 кОм | | |
| | | 2,4 20 мА | 4 20 мА | |
| выход | по току | Линейность: ±1% шкалы | | |
| | | Maкc. сопротивление: 300 Ом (12 B), 600 Ом (24 B); Мин. сопротивление: 50 Ом | | |
| Диапазон рабочей температуры | | 0 +50 °C | | |
| Температура хранения | | -10 +60°C (без замерзания) | | |
| Относительная влажность, Rh | | 35 85 % | | |
| Температурные характеристики | | ±1% FS (25°C) | | |
| Степень защиты | | IP40 | | |
| | Корпус | Технополимер | | |
| Материалы | Дисплей | Пропилен | | |
| | Переключатель | Силиконовая резина | | |
| | Пневматическое присоединение | Никелированная латунь | | |
| | Уплотнение | H-NBR | | |
| Вес изделия | | 80 г | | |
| Кабель | | В комплекте 2 м | | |

Система обозначений



Данные для заказа

| Диапазон давления | Пневматическое присоединение | Дискретный выход | Аналоговый выход | Номер для заказа | Код заказа |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| -0,1 МПа 1,0 МПа | G1/8 наружная M5 внутренняя | 2x PNP/NPN переключаемые | 0,6 5 B | 30024604 | PS42P-2NPV-01 |
| -100 кПа 100 кПа | | | | 30024603 | PS42C-2NPV-01 |
| -0,1 МПа 1,0 МПа | | | 2,4 20 мА | 30024608 | PS42P-2NPA-01 |
| -100 кПа 100 кПа | | | | 30024605 | PS42C-2NPA-01 |

PS42

Принадлежности

| Наименование | Номер для заказа | Код заказа | Описание |
|------------------------------|---------------------|--------------|--|
| Кронштейн | 30014152 | MS-PS-04 | Предназначен для крепления датчика сверху или снизу. |
| кронштеин | 30004174 | MS-PS-05 | Несколько датчиков могут быть установлены рядом друг с другом. |
| Комплект крепления на панели | 30014352 | MS-PS-01-P03 | Для монтажа датчика на панель толщиной от 1 до 6 мм |

Кронштейн для монтажа на панели




Кронштейн крепления датчика




Примечание: Для соединения датчика с монтажным кронштейном используются винты М3х6, момент затяжки для них не должен превышать 0,5 Нм.

Кронштейн крепления датчика








Для подключения датчика используйте кабель с разъёмом, входящий в комплект поставки. При отсоединении кабеля тяните только за разъём, в противном случае кабель может быть повреждён.

Электрическое подключение


Датчик без RS485

Выход NPN





Выход PNP







| Nº | Цвет | Назначение |
|----|------------|------------|
| 1 | Коричневый | +V |
| 2 | Чёрный | OUT 1 |
| 3 | Белый | OUT 2 |
| 4 | Оранжевый | Аналоговый |
| 5 | Синий | 0 V |


Датчик с RS485

Выход NPN



Выход PNP





| | _ | |
|----|------------|------------|
| Nº | Цвет | Назначение |
| 1 | Коричневый | +V |
| 2 | Чёрный | OUT |
| 3 | Белый | RS485+ |
| 4 | Оранжевый | RS485- |
| 5 | Синий | 0 V |

и пневмоуправлением


• Режим порогового значения Простое переключение по заданному значению

2 Режим гистерезиса

Переключение настраивается путём установки необходимого гистерезиса

3 Оконный режим

Режим используется для настройки значений включения и выключения с независимым гистерезисом



(Гистерезис)

- 1) Гистерезис имеет 8 фиксированных настроек. 2) Вспомогательный дисплей отображает:
 - для выхода 1 значение «P-1»
 - для выхода 2 значение «P-2»

Примечание:

- 1) Вспомогательный дисплей отображает:
 - для выхода 1 значения «Hi-1» или «Lo-1»
 - для выхода 2 значения «Hi-2» или «Lo-2»

Примечание:

- 1) Гистерезис имеет 8 фиксированных настроек.
- 2) Вспомогательный дисплей отображает: - для выхода 1 значение «Hi-1» или «Lo-1»
 - для выхода 2 значение «Hi-2» или «Lo-2»

Настройка датчика

0

вкл

выкл


Примечание:



Меню настроек

Если необходимо изменить параметры установки, то следует перейти в режим настройки. Для этого необходимо нажать кнопку переключения режимов и удерживать не менее 2 секунд. Повторное длительное нажатие возвращает датчик в рабочий режим. Новые настройки применяются сразу.

Основные размеры





аксессуары


Монтаж на панели

Установка нескольких датчиков горизонтально

Установка нескольких датчиков вертикально









Монтажные принадлежности


MS-PS-04











MS-PS-05



