

SZF

Вакуумный захват




Описание

- Дизайн с рёбрами жёсткости
- Маленький объём присоски
- Не вызывают деформаций тонкостеночных заготовок
- Короткое время цикла
- Для использование в электронной промышленности – антистатический материал

Серия		Присоединительная резьба	
SZF		Без резьбового фитинга	
Диаметр присоски		Материал присоски	
15	15 мм	N	Резина
20	20 мм	S	Силикон
25	25 мм	WS	Белый силикон
30	30 мм	CS	Антистатический силикон
40	40 мм		
50	50 мм		
75	75 мм		
110	110 мм		
150	150 мм		
200	200 мм		
300	300 мм		
		Присоединительная резьба	
		M5M Наружная резьба M5x0.8	
		G1M Наружная резьба G1/8	
		G2M Наружная резьба G1/4	
		G3M Наружная резьба G3/8	
		G1F Внутренняя резьба G1/8	
		G2F Внутренняя резьба G1/4	
		G3F Внутренняя резьба G3/8	
		G4F Внутренняя резьба G1/2	
		G6F Внутренняя резьба G3/4	

Пример заказа: плоская присоска серии SZF, диаметр присоски 50 мм., материал присоски резина, внутренняя присоединительная резьба на держателе G1/4
Код заказа: SZF50N-G2F

Конструкция




Конструкция вакуумного захвата SZF позволяет заменить присоску по мере износа.

Вакуумная присоска	Вакуумный захват с держателем с наружной резьбой	Вакуумный захват с держателем с внутренней резьбой
SZF15□	SZF15□-M5M	-
SZF20□	SZF20□-G1M	SZF20□-G1F
SZF25□	SZF25□-G1M	SZF25□-G1F
SZF30□	SZF30□-G1M	SZF30□-G1F
SZF40□	SZF40□-G1M	SZF40□-G1F
SZF50□	SZF50□-G2M SZF50□-G3M	SZF50□-G2F
SZF75□	-	SZF75□-G2F
SZF110□	-	SZF110□-G4F
SZF150□	-	SZF150□-G4F
SZF200□	-	SZF200□-G4F
-	-	SZF300□-G4F


Технические характеристики

Основные технические характеристики												
Диаметр присоски, мм	15	20	25	30	40	50	75	110	150	200	300	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]											
Рабочее давление, бар	-0,95...0											
Номинальное усилие удержания при -0,6 бар, Н	8	14,5	22	32	60	88	200	430	795	1500	3200	
Объём присоски, см³	0,5	0,8	1,2	1,5	3	7	20	60	160	550	730	
Масса, г	0,7	1,4	1,8	2,6	5,2	11,5	41,2	116	344,2	732,2	2700	
Рекомендуемый диаметр шланга, мм	6						8	10		12		
Количество в упаковке, шт	10	5				1						
Рабочая температура, °C	Резина	-20...+80										
	Силикон	-40...+200										


Основные размеры




Вакуумная присоска	D	H	Y
SZF15□	16,5	11	0,8
SZF20□	22	8	1
SZF25□	27	9	1
SZF30□	32	10	1,2
SZF40□	42	13	1,2
SZF50□	53	17,5	3,2




Вакуумная присоска	D	H	d	Y	Монтажное отверстие
SZF75□	77	13	35	4	4-∅6,5
SZF110□	112	20	55	6	8-∅6
SZF150□	152	26	70	8	8-∅6
SZF200□	200	145	40	20	4-∅9




Вакуумная присоска	D	H	G	LG	h	s	Y
SZF15□-M5M	16,5	11	M5x0,8	3,5	7,5	7	0,8



Вакуумная присоска	D	H	G	LG	h	S	Y
SZF20□-G1M	22	8	G1/8	6	7,8	13	1
SZF20□-G1F	22	8	G1/8	7	8	13	1
SZF25□-G1M	27	9	G1/8	6	7,8	13	1
SZF25□-G1F	27	9	G1/8	7	8	13	1
SZF30□-G1M	32	10	G1/8	6	7,8	13	1,2
SZF30□-G1F	32	10	G1/8	7	8	13	1,2



Вакуумная присоска	D	H	G	LG	h	S	Y
SZF40□-G1M	42	13	G1/8	6	12	17	1,2
SZF40□-G1F	42	13	G1/8	7	10	17	1,2
SZF50□-G2M	53	17,5	G1/4	9	17	24	3,2
SZF50□-G2F	53	17,5	G1/4	10	13	24	3,2
SZF50□-G3M	53	17,5	G3/8	10	18	24	3,2
SZF50□-G3F	53	17,5	G3/8	11	13	24	3,2



Вакуумная присоска	D	H	G	h	Y
SZF75□-G2M	42	13	G1/8	12	1,2
SZF110□-G4F	42	13	G1/8	10	1,2
SZF150□-G4F	53	17,5	G1/4	17	3,2

Основные размеры

